



工事名 令和2-3年度 南園安芸赤野高架下部P25,P27,
A2工事

工種 品質証明員活動記録 測点

コンクリート打設前

教育状況

コンクリート打設前
教育状況



工事名 令和2-3年度 南園安芸赤野高架下部P25,P27,
A2工事

工種 品質証明員活動記録 測点

コンクリート打設前

教育状況

コンクリート打設前
教育状況



打設前清掃状況



打設前清掃状況



打設前清掃完了



工事名 令和2-3年度 南國安芸赤野高架下部P25,P27, A2工事

工種 RC構脚工(P25) 測点

打設前散水状況

打設前散水状況



工事名 令和2-3年度 南國安芸赤野高架下部P25,P27, A2工事

工種 RC構脚工(P25) 測点

打設前散水状況

打設前散水状況



工事名 令和2-3年度 南國安芸赤野高架下部P25,P27, A2工事

工種 RC構脚工(P25) 測点

打設前散水完了

打設前散水完了



作業床設置
網マット



バイブレーター(φ50)
 挿入深さ確認(H=500)
 N=3本



バイブレーター(φ50)
 挿入深さ確認(H=500)
 N=3本



バイブレーター(φ30)
 挿入深さ確認(H=500)
 N=2本



バイブレーター(φ30)
 挿入深さ確認(H=500)
 N=2本